



Cycling Sports Group, Inc. 1 Cannondale Way, Wilton, CT 06897 USA • Phone 203.845.8300 • Fax 203.846.6193

3 de setembro de 2015

Na Cannondale, a qualidade e segurança dos nossos produtos são de extrema importância. Construímos bicicletas, componentes e peças da mais alta qualidade para ciclistas que exigem os mais altos níveis de desempenho.

Durante a realização de testes regulares, detectamos um potencial problema de segurança nos conjuntos dos tubos de haste/guidão OPI utilizados em determinadas bicicletas de montanha. As autoridades reguladoras adequadas já foram informadas e, apesar de ainda não terem sido comunicados acidentes ou lesões resultantes deste problema, a segurança dos nossos consumidores é a nossa primeira prioridade e decidimos que seria do interesse dos clientes convocar um recall voluntário da peça.

A Cannondale utilizou hastes OPI em determinadas bicicletas de montanha em modelos de 2011 a 2015. Algumas hastes OPI foram também vendidas como hastes pós-venda. Os testes mostraram que a natureza da conexão entre a base da haste OPI e a extremidade do tubo do guidão resulta na redução da capacidade de resistência ao desgaste. Isto pode levar à falha do garfo, com risco de provocar um acidente ou lesão grave. Para fazer face a este risco, todos os garfos equipados com OPI devem estar equipados com um kit de cunha especial que bloqueia e reforça a conexão rosqueada entre a haste OPI e o tubo do guidão. Esta solução restaura de forma adequada a capacidade de resistência ao desgaste.


Você pode identificar se tem uma haste OPI que está sendo convocada para recall se as palavras "OPI" estiverem impressas na parte superior da sua haste. Você deve interromper a utilização da bicicleta imediatamente e dirigir-se ao concessionário autorizado da Cannondale mais próximo para proceder à substituição da peça sem qualquer tipo de custo. Agende sua visita por telefone e assim deverá ser atendido mais rapidamente. Estima-se que a instalação da nova peça demore menos de 30 minutos. Sabemos que pode ser incômodo para você tirar sua bicicleta das trilhas para comparecer no concessionário, mas a sua segurança é importante para nós.

Se tiver alguma dúvida, contate: INSERIR Nº.

Atenciosamente,  
Scott Rittschof

# SEGURANÇA AVISO DE RECALL

**Bicicletas de montanha Cannondale produzidas entre 2011 e 2015 equipadas com haste de integração de peça única (OPI)**



**A sua bicicleta está incluída neste recall caso tenha uma haste OPI.**

**Produto convocado para o recall:** Este recall é dirigido às bicicletas de montanha produzidas entre 2011 e 2015 com um garfo dianteiro Lefty montado com um componente conhecido como "haste OPI" e um "guidão OPI". O guidão OPI está sendo convocado para o recall. Ele está localizado no interior do tubo principal e não é visível. O garfo Lefty e a haste OPI NÃO ESTÃO sendo convocados para o recall.

- As hastes OPI estão marcadas com o logótipo "OPI" impresso em preto com uma faixa branca por cima. As hastes OPI têm um aspeto liso e são arredondadas no tubo principal da bicicleta.
- As hastes OPI não têm parafusos de haste, somente 4 parafusos de guidão. Utilize a imagem acima para identificar o tipo de bicicleta que será submetido ao recall.

**Fabricante/Im portador/**

Cycling Sports Group Inc., de Wilton, Connecticut.

**Perigo:**

As hastes OPI afetadas por este recall reduziram a capacidade de resistência ao desgaste, o que com o passar do tempo pode levar à quebra dos grampos ou parafusos do garfo. Se tal acontecer, o ciclista pode perder o controlo e sofrer um acidente.

**Solução:**

**Os consumidores que possuem uma bicicleta equipada com uma haste OPI devem interromper a sua utilização imediatamente e entrar em contato com o concessionário autorizado de bicicletas Cannondale mais próximo.** O concessionário da Cannondale inspecionará a haste OPI e o garfo da bicicleta quanto a sinais de desgaste que possam ter ocorrido e equipará o sistema de direção da haste OPI com uma peça de reforço e instalará novos parafusos no grampo Lefty.

Encontre um concessionário autorizado da Cannondale em: [www.cannondale.com](http://www.cannondale.com)